

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	41967000 (D121)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ano
<b>NÁZEV VÚ</b>	Trkmanka po soutok s tokem Spálený potok	<b>Řád Strahlera</b>	4	<b>Důvod</b>	ochrana před povodněmi, urbanizmus, zemědělství a lesnictví

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D121	Trkmanka po soutok s tokem Spálený potok	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující						
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b>			Pb, Hg	BSK5, rozpuštění O2, fosfor, dusičnany	pyren			

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky	DY100031	Ždánice - intenzifikace ČOV	
Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek	DY110023	Revitalizace nivy Trkmanky	
Nadměrná vodní eroze v krajině	DY130045	Ždánice - Narex - sanace	
Znečištěné toky	DY100266	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek	
Příčné překážky	DY100370	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek - Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D121	Trkmanka po soutok s tokem Spálený potok	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující						
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b>			Pb, Hg / 04	BSK5, rozpuštění O2, fosfor, dusičnany / 04	pyren	biologie / 03		