

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41203000 (D018)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Daniž po ústí do toku Mlýnská strouha	Řád Strahlera	4	Důvod	ochrana před povodněmi, urbanizmus, zemědělství a lesnictví

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D018	Daniž po ústí do toku Mlýnská strouha	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				BSK5, rozpuštěný O2, fosfor				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Překročení limitů organického zneč.	DY100141	Jaroslavice - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace	
Znečištěné toky	DY100144	Šatov - úprava ČOV a dostavba kanalizace	
	DY100360	Hnanice - intenzifikace ČOV	
Příčné překážky	DY110039	Revitalizace pramenišť a vodních toků v NP Podyjí a jeho ochranném pásmu	
	DY110040	Revitalizace pramenišť a vodních toků v NP Podyjí a jeho ochranném pásmu	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D018	Daniž po ústí do toku Mlýnská strouha	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				BSK5, rozpuštěný O2, fosfor / 04				
				biologie / 04				