

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41395000 (D042)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Lubě po ústí do toku Svratka	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D042	Lubě po ústí do toku Svratka	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Hg	fosfor, dusičnany				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Eutrofizace - a její dodavatelská povodí	DY100085	Tišnov - Hradčany - výstavba kanalizace	
	DY100095	Čebín - rekonstrukce a výstavba kanalizace, rekonstrukce ČOV	
	DY100096	Drásov - Malhostovice - výstavba kanalizace a ČOV	
	DY100327	Čebín - Sentice - výstavba kanalizace	
Příčné překážky	DY110010	Revitalizace Lažánky v Lažanech	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D042	Lubě po ústí do toku Svratka	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Hg				biologie / 04	