

# List opatření

<b>Opatření</b>	SANDRIK - MEZ Vsetín s.p.	<b>ID_OP</b>	MO130013
<b>Typ opatření</b>	sanace	<b>ID_KO</b>	8
<b>Vliv</b>	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
<b>Název obce</b>	Vsetín	<b>Kraj</b>	ZLK
<b>souřadnice:</b>	x	-496497,0	y
<b>Oblast povodí</b>	Morava	<b>Prac.čís.UPOVR</b>	M070
<b>VÚ povrchových vod</b>	Rokytenka po ústí do toku Vsetínská Bečva	<b>UPOVR_ID</b>	40508000
<b>VÚ podzemních vod</b>	Krystalinikum jižní části Východních Sudet	<b>UPZV_ID</b>	64321

Popis současného stavu						
<b>Typ zátěže</b>	průmyslová / obchodní místa	<b>Celkové riziko</b>	nízké, lokální			
<b>Druh provozu</b>	kovozpracující průmysl, hutní, stroj...					
<b>Majitel</b>	MEZ Vsetín, s.p. v likvidaci	<b>Provozovatel</b>	MEZ Vsetín, s.p. v likvidaci			
<b>Lokalizace</b>	Bývalý výrobní areál s.p. MEZ Vsetín - SANDRIK se nachází v městské čtvrti Svárov v jižní části města Vsetín, mezi ulicemi Lapač a U Křivačkárný, cca 300 m od centra města. Při severovýchodní straně areálu se nachází železniční trať Valašské Meziříčí- Horní Lideč. Na severozápadě a jhozápadě je areál ohraničen Mlýnským náhonem, na jihovýchodě sousedí s areálem Dřevařských závodů.					
<b>Slovní popis</b>	Vyhodnocením možnosti ohrožení zdraví lidí nebylo zjištěno žádné riziko způsobené kontaminací zjištěnou v areálu. Mírné riziko bylo zjištěno pouze v případě inhalace trichlorethenu (výkopové práce, pobyt v budovách), které ale nepřevyšuje hodnoty rizik stanovené pro průmyslové areály. Nebylo zjištěno žádné současné ohrožení ekosystému. Možným rizikem ohrožení ekosystému je následná sorpce NEL na dnové sedimenty rybníčku a ohrožení vodních organismů v nich žijících.					
<b>Evidence v databázích</b>	<b>databáze</b>	<b>evidováno</b>	<b>číslo ES</b>	<b>identifikace v databázi</b>		
	SEKM	ano		<b>LOKAL_ID</b>	18676004	
	ČIŽP			<b>ID ČIŽP</b>		
	KU			<b>ID_KU</b>		
<b>Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996</b>	<b>látka</b>	<b>jednotka</b>	<b>cílový limit - hodnocení chemického stavu</b>	<b>látka - Rozhodnutí ČIŽP/KU</b>	<b>sanační limit</b>	<b>Poznámka</b>
	PCE	ug.l <sup>-1</sup>	20			
<b>Opatření provedená</b>	<b>druh</b>		<b>stav</b>			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ano				
	sanace	ne				
	rekultivace	ne				
<b>Zdůvodnění zařazení - sanace</b>	další látky nad limit C					
	jiný					

**Popis navrhovaného opatření**

Slovní popis	RA doporučuje: odtěžení kontaminovaných zemín v místě vrtu HP-2, mělkých sond NV-6 a NV-7, vybudování sanačního a monitorovacího systému, sanační čerpání podzemní vody kontaminované NEL a CIU v místě HP-2, monitoring kvality podzemní a povrchové vody, odstranění omítek a povrchů kontaminovaných podlah.
--------------	---

**Technické parametry**

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring	ano	
	průzkum		
	AR		
	sanace	ano	
rekultivace			

**Přínos navrhovaného opatření**

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	PCE	nelze	ne			

Závěry

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů PCE. Podle SEKM se jedná o středně rizikovou lokalitu, na které je nutno provést sanaci a pokračovat v monitoringu. Ekologická smlouva nezjištěna. Lokalita není vedena v SEZ.