

List opatření

Opatření	Cihelna I,II	ID_OP	MO130028
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru				
Název obce	Bystřice pod Hostýnem		Kraj	ZLK
sořadnice:	x	-518020,0	y	-1144590,0
Oblast povodí	Morava		Prac.čís.UPOVR	M123
VÚ povrchových vod	Moštěnka po soutok s tokem Dolnoněččický potok		UPOVR_ID	40735000
VÚ podzemních vod	Flyš v povodí Moravy - severní část		UPZV_ID	32221

Popis současného stavu						
Typ zátěže	komunální skádka			Celkové riziko	vysoké, lokální	
Druh provozu	ostatní					
Majitel				Provozovatel	Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice p. H	
Lokalizace	Skládka se nachází 1,8 km SV od kostela (Bystřice pod Hostýnem) Přístup: Ze silnice ve směru na Loukov odbočit za pravotočivou zatáčkou doleva na příjezdovou cestu ke skládce					
Slovní popis	Skládka znečišťuje podzemní vody na lokalitě. Kontaminace ověřena především v prostoru kolem vrtu I-1					
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi		
	SEKM	ano		LOKAL_ID	1711002	
	ČIŽP			ID_ČIŽP		
	KU			ID_KU		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	látka - Rozhodnutí ČIŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	Nfl	ug.l ⁻¹	50			
Opatření provedená	druh		stav			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ano				
	sanace	ne				
	rekultivace	ne				
	jiný					

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	Pokračovat v monitoringu. V případě trvalejšího výskytu toxických látek (původem z výluhů ze skládky Cihelna I,II) v podzemní vodě v nadlimitních koncentracích rozhodnout o nápravných opatřeních.
--------------	---

Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring	ano	
	průzkum		
	AR		
	sanace		
	rekultivace		

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	Nfl		nelze	ne		

Závěry

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů Nfl. Podle SEKM se jedná o středně rizikovou lokalitu, na které navrženo pokračování monitoringu. Ekologická smlouva nezjištěna.