

List opatření

Název opatření	Revitalizace toku Třetí Voda	ID_OP	MO110043
Typ opatření	Liniová revitalizace toku, řešení migrace	ID_KO	25,26,28
		ID_RVT	M_1045

Tok	Třetí Voda	ID_Podtyp	1,4		
Lokalizace	ústí do Benkovského potoka po odbočení z Oskavy	Správce t.	PMo		
Ř. km správce	0	1.65	UPOVR_ID 40334000	HMWB	ne
Ř. km ZMVH	0	1.65	TOK_ID 10219481		

Popis současného stavu:

Napřímený tok s opevněním s nevyhovujícím břehovým porostem, s migrační překážkou (jezem při odbočení z Oskavy). Nevyhovující průtokové poměry.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ano
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Obnova přírodního charakteru, zlepšení průtokových podmínek, rekonstrukce jezu Zamykalka, obnova břehového a doprovodného porostu.

Délka toku [km]	1.65
Délka RVT [km]	1.65
Plocha RVT [ha]	12
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků obtížné	Střety v území značné	Techn. realiz. snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady 8,000	Jednotka m	Počet 1,650	Celkové náklady 15,200,000	Priorita 1b	Kód
Druh území	CHKO ano	NP ne	MZCHÚ ne	NATURA ano		
	RZCHÚ CZ0714073, CZ0711018					
	Lesnictví ano	Průmysl žádný	Rekreace nevýznamná	Zemědělství ano		
Lokalita	IN/EX/K ex	Lokal. IN	Lokal. EX 0 1,65			
	Zvláště chráněné druhy					

Širší vztahy	Tech. památka ne	Kult. památka ne	Archeol. lokalita ne			
Využití toku	Plavba žádná	PPO bezvýznam.	Rybářství sportovní	Energie nevýznamné		
Připravenost	Studie ano	Projekt ne	UR ne	SP ne	Návaznost na OP	
Financování						

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>	x	x	x
<i>Ovl. průtoku</i>	x	x	x
<i>Stav koryta</i>	x	x	x