

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40659000 (M108)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Valová po ústí do toku Morava	Řád Strahlera	5	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M108	Valová po ústí do toku Morava	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující					nevyhovující	
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				teplota, BSK5, fosfor	nitrobenzen			

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ne

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek	MO100112	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvláště nebezpečných látek	
Příčné překážky	MO110041	Revitalizace vodního toku Valová	
Vysychání toků	MO100108	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
Urbanizace	MO100120	Drobní znečišťovatelé a menší obce do 2000 obyvatel	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M108	Valová po ústí do toku Morava	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující					nevyhovující	
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				teplota / 01 BSK5, fosfor / 02	nitrobenzen		biologie / 03	