

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40804000 (M140)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Trnávka po ústí do toku Dřevnice	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
M140	Trnávka po ústí do toku Dřevnice	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující		
		vyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující			
							pot. nevyhovující		
		pot. nevyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU									

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ne

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Příčné překážky			

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
M140	Trnávka po ústí do toku Dřevnice	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující		
		vyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující			
							pot. nevyhovující		
		pot. nevyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY									