

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40878000 (M157)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Olšava po soutok s tokem Koménka	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M157	Olšava po soutok s tokem Koménka	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující					nevyhovující	
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Hg	pH				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Příčné překážky	MO100004	Bojkovice - Pitín - rekonstrukce a výstavba kanalizace, rekonstrukce ČOV	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M157	Olšava po soutok s tokem Koménka	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující					nevyhovující	
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Hg / 02	pH / 01			biologie / 04	