

List opatření

Název opatření	Revitalizace Hostákovského potoka	ID_OP	DY110017
Typ opatření	Revitalizace	ID_KO	22,26,27
		ID_RVT	D_1088

Tok	Hostákovský potok	ID_Podtyp	1,3,9		
Lokalizace	k. ú. Hostákov, okres Třebíč	Správce t.	LCR		
Ř. km správce	0.8	1.26	UPOVR_ID 41751000	HMWB	ne
Ř. km ZMVH	0.8	1.26	TOK_ID	10193748	

Popis současného stavu:

Trasa koryta pod obcí Hostákov je napřímena a opevněna betonovými tvárniciemi. Na začátku úpravy se nachází kamenný spádový stupeň.

Zakrytí	
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ano
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Vytvoření nové mokřadní plochy - vodní nádrž s litorální zónou. Navazující revitalizované koryto toku s izolovanými tůněmi. Odstranění pevné úpravy toku, vytvoření ploch pro rozvoj mokřadních společenstev rostlinných, plochy pro život a rozmnožování obojživelníků a hnízdění vodního ptactva.

Délka toku [km]	2,2
Délka RVT [km]	0.46
Plocha RVT [ha]	2
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ano
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ano
RVT niva	ne
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	žádné	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	4000	m	460	3 800 000	2a	
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	RZCHÚ	ne				
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	částečně	ne	ne	částečně		

List opatření

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex	0,8	1.26
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita
	ne	ne	ne

Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	ne	ne	ne	ne

Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP	Návaznost na OP
	ano	ano	ano	ne	

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>	x	x	x
<i>Ovl. průtoku</i>	x	x	x
<i>Stav koryta</i>	x	x	x