

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41298000 (D030)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Bílý potok po ústí do toku Svratka	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
D030	Bílý potok po ústí do toku Svratka	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující		
		pot. nevyhovující		nevyhovující		pot. nevyhovující			
							pot. nevyhovující		
		nevyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Cd, Hg	BSK5, fosfor, dusičnany					

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky	DY130032	Polička 370, 313 - sanace	
Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek	DY100370	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek -	
Překročení limitů organického zneč.	DY100269	Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	
Znečištěné toky	DY100028	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek	
Špičkování vodních elektráren	DY100175	Polička - rozvoj a rekonstrukce kanalizace	
Příčné překážky		Opatření pro regulaci odběru a vzdouvání	
Zdroje znečištění v povodí	DY100271	Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
D030	Bílý potok po ústí do toku Svratka	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující		
		pot. nevyhovující		nevyhovující		pot. nevyhovující			
							pot. nevyhovující		
		nevyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Cd, Hg / 04	fosfor, dusičnany / 04			biologie / 04		