

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	41337000 (D036)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ne
<b>NÁZEV VÚ</b>	Nedvědička po ústí do toku Svratka	<b>Řád Strahlera</b>	4	<b>Důvod</b>	

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D036	Nedvědička po ústí do toku Svratka	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		vyhovující		
						nevyhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b>			Hg	dusičnany				

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Eutrofizace - a její dodavatelská povodí	DY100010	Dolní Rožínka - úprava ČOV	
Překročení limitů organického zneč.	DY100091	Rozsochy - rekonstrukce ČOV, napojení místních částí na ČOV, rekonstr. kanal.	
Příčné překážky	DY100162	Nedvědice - II. Etapy - napojení na ČOV Nedvědice	
Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek	DY110009	Revitalizace Nedvědičky	
	DY130043	Uranové doly Dolní Rožínka - sanace	

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D036	Nedvědička po ústí do toku Svratka	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		vyhovující		
						nevyhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b>			Hg / 04	dusičnany / 04				