

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41768000 (D094)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Bohdalovský potok po ústí do toku Oslava	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D094	Bohdalovský potok po ústí do toku Oslava	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující	pot. nevhovující	nevhovující	
		vyhovující		nevhovující		nevhovující		
						nevhovující		
						nevhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								BSK5, rozpuštěný O2

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Příčné překážky	DY100159	Bohdalov - I. Etapa - vybudování nové ČOV	
Zdroje znečištění v povodí	DY100160	Bohdalov - II. Etapa - napojení obcí Rudolec, Pokojov	
	DY100271	Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D094	Bohdalovský potok po ústí do toku Oslava	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující	pot. nevhovující	nevhovující	
		vyhovující		nevhovující		nevhovující		
						nevhovující		
						nevhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								BSK5, rozpuštěný O2 / 04
						biologie / 04		