

List opatření

Opatření	JMP Vyškov	ID_OP	MO130038
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Vyškov	Kraj	JHM
souřadnice:	x	-568278,0	y
Oblast povodí	Morava	Prac.čís.UPOVR	M115
VÚ povrchových vod	Haná po soutok s tokem Tištinka (Uhřícký potok)	UPOVR_ID	40688000
VÚ podzemních vod	Vyškovská brána	UPZV_ID	22300

Popis současného stavu						
Typ zátěže	průmyslová / obchodní místa	Celkové riziko	nízké, lokální			
Druh provozu	energetika					
Majitel	Jihomoravská plynárenská, a.s.	Provozovatel	Jihomoravská plynárenská, a.s.			
Lokalizace	Lokalita se nachází na levém břehu říčky Haná ve východní části města Vyškov. Na S je ohraničen Kroměřížskou ulicí, na J ulicí Tržiště, na Z areálem firmy Flaga a Destila. JZ a J od lokality se podél ulice Tržiště nacházejí rodinné domky a areál firmy Seco s.r.o., ve vzdálenosti cca 300 m panelové domy.					
Slovní popis	Vpřípadě výstavby v areálu v prostorech bývalé výroby bude nutné před zahájením stavebních prací provést odtěžení a likvidaci případné kontaminované zeminy. Proudění podzemní vody probíhá k řece Hané, která je nejbližším recipientem a terén drénuje podzemní vody z areálu. Protéká podél JV a V okrajem plynáren, cca 90 m od centra bývalé výroby.					
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi		
	SEKM	ano		LOKAL_ID	18857010	
	ČIŽP			ID_ČIŽP		
	KU			ID_KU		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	látka - Rozhodnutí ČIŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	Nfl	ug.l ⁻¹	50			
	ldp	ug.l ⁻¹	0,2			
	Flu	ug.l ⁻¹	50			
	Bgp	ug.l ⁻¹	0,2			
	Bap	ug.l ⁻¹	0,2			
	Bbflu	ug.l ⁻¹	0,5			
	Bkflu	ug.l ⁻¹	0,2			
Opatření provedená	druh		stav			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ano				
	sanace	ano				
Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C					
	jiný					

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	Provést doprůzkum k lokalizaci jímek, vyhloubení 2 hydrogeologických vrtů do cca 8 m, provádět monitoring sanačního čerpání dle dopracované RA z roku 1998.
--------------	---

Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring	ano	
	průzkum	ano	
	AR		
	sanace		
	rekultivace		

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	Nfl	nelze	ne			
	ldp	nelze	ne			
	Flu	nelze	ne			
	Bgp	nelze	ne			
	Bap	nelze	ne			
	Bbflu	nelze	ne			
	Bkflu	nelze	ne			

Závěry	Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů nfl, idp.Bgp, Bap, Bbflu, Bkflu. Podle SEKM se jedná o středně rizikovou lokalitu, na které navrženo pokračování monitoringu. 12/2005 zpracována závěrečná zpráva AAR - zjištěna kontaminace dehtové jímkou, suchého a mokrého čištění. 09/2006 bylo navrženo pro ověření rozsahu kontaminace dehty a ověření základů objektu staré jímkou provést 9 vrtů do úřavně 3 m. Ekologická smlouva č. 194/97.
--------	---