

List opatření

Opatření	STS divize 004	ID_OP	MO130061
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Ludslavice	Kraj	ZLK
souřadnice:	x	-529550,0	y
Oblast povodí	Morava	Prac.čís.UPOVR	M135
VÚ povrchových vod	Mojena po ústí do toku Morava	UPOVR_ID	40793090
VÚ podzemních vod	Hornomoravský úval - jižní část	UPZV_ID	22202

Popis současného stavu						
Typ zátěže	průmyslová / obchodní místa	Celkové riziko	neznámé			
Druh provozu	kovozpracující průmysl, hutní, stroj.					
Majitel	STS Kroměříž	Provozovatel	STS - divize 004			
Lokalizace	není speifikováno					
Slovní popis	Areál náleží k povodí Moravy (místní potok Ludslávka). Od 1.1.1993 bylo zastaveno používání rozpouštědel na bázi chlorovaných uhlovodíků.V r.1959 byl závod převzat STS Kroměříž.					
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi		
	SEKM	ano		LOKAL_ID	8849001	
	ČIŽP			ID_ČIŽP		
	KU			ID_KU		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	látka - Rozhodnutí ČIŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	PCE	ug.l ⁻¹	20			
Opatření provedená	druh		stav			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ano				
	sanace	ano				
	rekultivace	ne				
	jiný					

Popis navrhovaného opatření						
Slovní popis	Nebyla navržena žádná opatření. Stav neznámý.					
Technické parametry						
Opatření navrhovaná	druh		stav			
	monitoring					
	průzkum					
	AR					
	sanace					
	rekultivace					
Přínos navrhovaného opatření						
Dosažení cíle	látká	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	PCE	nelze	ne			
Závěry	Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů PCE. Podle SEKM se jedná o lokalitu s vysokým rizikem, na které nebyla navržena žádná opatření. Ekologická smlouva nezjištěna.					