

List opatření

Opatření	JMP Prostějov	ID_OP	MO130043
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru				
Název obce	Prostějov		Kraj	OLK
sořadnice:	x	-557591,0	y	-1133895,0
Oblast povodí	Morava		Prac.čís.UPOVR	M106
VÚ povrchových vod	Hloučela po soutok s tokem Romže		UPOVR_ID	40655200
VÚ podzemních vod	Kvartér Valové, Romže a Hané		UPZV_ID	16240

Popis současného stavu						
Typ zátěže	průmyslová / obchodní místa		Celkové riziko	nízké, lokální		
Druh provozu	energetika					
Majitel	Jihomoravská plynárenská, a.s.		Provozovatel	Jihomoravská plynárenská, a.s.		
Lokalizace	Areál společnosti Jihomoravské plynárenské, a.s. se nachází ve východní části Prostějova, cca 800 m od centra města, na ulici Vrahovická					
Slovní popis	Areál JMP je pokryt novým asfaltovým povrchem nebo zastavěn budovami (na většině území). Podzemní voda se nevyužívá. Možný kontakt s kontaminovanými mediemi je tedy silně omezen. Šíření znečištění nesaturovanou zónou je minimální a připadá v úvahu snad jen při kolísání hladiny podzemní vody. Areál neleží v záplavovém území. Kontaminace zemin se vyskytuje jen ve velmi lokálně omezených ložiscích, v místě a nejbližším bývalých jímek, výroby apod. Kontaminace podzemní vody je úzce spojena s tímto znečištěním zemin. Nebylo prokázáno negativní ovlivnění podzemní vody ve využívaných zdrojích v areálu sladoven.					
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi		
	SEKM	ano		LOKAL_ID	13349004	
	ČIŽP			ID_ČIŽP		
	KU			ID_KU		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	látka - Rozhodnutí ČIŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	ldp	ug.l ⁻¹	0,2			
Opatření provedená	druh		stav			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ano				
	sanace	ne				
	rekultivace	ne				

Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C	
	jiný	

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	Navržena komplexní sanace, odčerpávání a odtěžení zeminy
--------------	--

Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring	ano	
průzkum	ano		
AR			
sanace	ano		
rekultivace			

Přínos navrhovaného opatření

	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
Dosažení cíle	ldp	nelze	ne			
Závěry	Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů ldp. Podle SEKM se jedná o nízkou rizikovou lokalitu, není nutná sanace, rozhodnutím ČIŽP uložen 3 letý monitoring podzemních vod.					