

List opatření

Název opatření	Uvolnění nivy, výsadba (doplnění) bř. porostů	ID_OP	MO110009
Typ opatření	Vytvoření přírodně blízkého koryta v údolní nivě	ID_KO	27,28
		ID_RVT	M_1041

Tok	Jevíčka	ID_Podtyp	1,3		
Lokalizace	po hranici VÚ s prac. č. M038	Správce t.	PMo		
Ř. km správce	0	11.357	UPOVR_ID 40297000	HMWB	ne
Ř. km ZMVH			TOK_ID 10100239		

Popis současného stavu:

Tvrdá směrová úprava toku, prizmatické koryto s ohrázením, které neumožňuje rozliv do nivy. Absence bř. porostů

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Podpora rozlivů v nivě. Reorganizace průtokových poměrů v nivě. Zakládání břehových a doprovodných porostů.

Délka toku [km]	11.357
Délka RVT [km]	11.357
Plocha RVT [ha]	220
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ne
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků snadné	Střety v území střední	Techn. realiz. snadné			
Ekonom. kalkul.	Náklady 3,000	Jednotka m	Počet 11,357	Celkové náklady 31,100,000	Priorita 2b	Kód
Druh území	CHKO ne	NP ne	MZCHÚ ne	NATURA ne		
	RZCHÚ ne					
	Lesnictví ne	Průmysl ne	Rekreace nevýznam.	Zemědělství ano		
Lokalita	IN/EX/K k	Lokal. IN	Lokal. EX 0 11,357			
	Zvláště chráněné druhy					

Širší vztahy	Tech. památka ne	Kult. památka ne	Archeol. lokalita ne		
Využití toku	Plavba žádná	PPO významná	Rybářství sportovní	Energie žádné	
Připravenost	Studie ne	Projekt ne	UR ne	SP ne	Návaznost na OP ne
Financování					

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>	x	x	x
<i>Ovl. průtoku</i>	x	x	x
<i>Stav koryta</i>	x	x	x