

List opatření

Název opatření	Revitalizace toku Bečva	ID_OP	MO110012
Typ opatření	Liniová revitalizace toku včetně řešení migrace	ID_KO	22,23,26
		ID_RVT	M_1094

Tok	Spojená Bečva	ID_Podtyp	1,9		
Lokalizace	km 42,400 - 61,200	Správce t.	PMo		
Ř. km správce	42.4	61.2	UPOVR_ID 40588000	HMWB	ne
Ř. km ZMVH		TOK_ID	10100043		

Popis současného stavu:

Trasa napřímená, prizmatický příčný profil, břehy opevněné, příčné stavby. Při povodni v červenci 1997 došlo k přetvoření uměle unifikovaného koryta a vytvořil se tak dostatečný prostor pro postupný vývoj dynamické sukcesní série nivních biocenóz (lok. Lhotka, Hustopeče). Migrační překážku tvoří jezy Juřinka I a II.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Provedení opatření umožňujících další přirozený vývoj úseků vzniklých v důsledku povodně 1997, včetně dořešení majetkových a správních vztahů. Migrační zprostupnění obou příčných staveb.

Délka toku [km]	8.5
Délka RVT [km]	8.5
Plocha RVT [ha]	42
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ne
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků nesnadné	Střety v území významné	Techn. realiz. snadné			
Ekonom. kalkul.	Náklady 7,000	Jednotka m	Počet 8,500	Celkové náklady 92,300,000	Priorita 2b	Kód
Druh území	CHKO ne	NP ne	MZCHÚ ano	NATURA ano		
	RZCHÚ CZ0713375, CZ0713375					
	Lesnictví částečně	Průmysl ne	Rekreace nevýznam.	Zemědělství ano		
Lokalita	IN/EX/K k	Lokal. IN	Lokal. EX			
	Zvláště chráněné druhy					

Širší vztahy	Tech. památka ne	Kult. památka ne	Archeol. lokalita ne		
Využití toku	Plavba sportovní	PPO významná	Rybářství sportovní	Energie nevýznamné	
Připravenost	Studie ano	Projekt ne	UR ne	SP ne	Návaznost na OP
Financování					

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>	x	x	x
<i>Ovl. průtoku</i>	x	x	x
<i>Stav koryta</i>	x	x	x