

List opatření

Opatření	Za branou	ID_OP	MO130042
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru				
Název obce	Luká		Kraj	OLK
souřadnice:	x	-568457,0	y	-1113468,0
Oblast povodí	Morava		Prac.čís.UPOVR	M099
VÚ povrchových vod	Blata po soutok s tokem Deštná		UPOVR_ID	40637000
VÚ podzemních vod	Kulm Dražanské vrchoviny		UPZV_ID	66200

[illegible]

Opatření provedená	druh		stav
	monitoring	ano	
	průzkum	ano	
	AR	ano	
	sanace	ne	
	rekultivace	ne	
Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C		
	jiný		

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	Pokračovat v monitoringu podzemních vod pro ověření skutečnosti, že skládka nekontaminuje podzemní vodu v okolí lokality, především v okolních studních..		
Technické parametry			
Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring	ano	
	průzkum		
	AR		
	sanace		
	rekultivace		

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látky	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	Cd	nelze	ne			
Závěry	Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů Cd. Podle SEKM se jedná o nízko rizikovou lokalitu, na které navržen jen monitoring. Lokalita není ČIŽP vedena v seznamu SEZ.					