

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	40786000 (M133)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ano
<b>NÁZEV VÚ</b>	Rusava po ústí do toku Morava	<b>Řád Strahlera</b>	5	<b>Důvod</b>	zemědělství a lesnictví, ochrana před povodněmi, urbanizace, zásobování vodou

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M133	Rusava po ústí do toku Morava	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující						
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b>		Chlorpyrifos, Isoproturon	Cd, Pb	BSK5, rozpuštěný O2, fosfor				

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky	MO130045	Pilana a.s. Hulín	
Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek	MO100201	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek - Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	
Překročení limitů organického zneč.	MO100112	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek	
Znečištěné toky	MO100016	Hulín - rekonstrukce a výstavba kanalizace, intenzifikace ČOV	
Příčné překážky	MO100040	Kostelec u Holešova - výstavba ČOV a dostavba kanalizační sítě	

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M133	Rusava po ústí do toku Morava	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující						
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b>		Chlorpyrifos, Isoproturon	Cd, Pb / 04	BSK5, rozpuštěný O2, fosfor / 04		biologie / 04		