

## List hodnocení útvary povrchových vod

|                  |                                   |                      |         |                           |  |
|------------------|-----------------------------------|----------------------|---------|---------------------------|--|
| <b>ID útvary</b> | 40794000 (M136)                   | <b>kategorie VÚ</b>  | tekoucí | <b>Silně ovlivněný VÚ</b> | ano  |
| <b>NÁZEV VÚ</b>  | Morava po soutok s tokem Dřevnice | <b>Řád Strahlera</b> | 8       | <b>Důvod</b>              | zemědělství a lesnictví, ochrana před povodněmi, urbanizace<br>zásobování vodou, rekreace, výroba elektrické energie |

### Vyhodnocení stavu:

| Prac. číslo VÚ                        | Název vodního útvaru              | CHEMICKÝ STAV     |                   | EKOLOGICKÝ STAV |              |               |              |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
|                                       |                                   | SL                | KOVY              | F-CH SLOŽKY     |              | BIOLOG.SLOŽKY |              |           |
|                                       |                                   |                   |                   | V.F-CH.L.       | SZL          | RYBY          | BENTOS       | CHLOROFYL |
| M136                                  | Morava po soutok s tokem Dřevnice | vyhovující        | pot. nevyhovující | vyhovující      | nevyhovující | nevyhovující  | nevyhovující |           |
|                                       |                                   | pot. nevyhovující |                   | nevyhovující    |              | nevyhovující  |              |           |
|                                       |                                   |                   |                   |                 |              | nevyhovující  |              |           |
|                                       |                                   |                   |                   |                 |              | nevyhovující  |              |           |
| <b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b> |                                   |                   | Hg, Ni            |                 | pyren        |               |              |           |

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

| Typ významného problému nakládání s vodami: | ID opatření                                  | Název opatření  | odkaz na opatření |
|---|--|---|-------------------|
| Skládky                                     | MO130021<br>MO130049<br>MO130053<br>MO130072 | JMP Kroměříž<br>Magneton a.s.<br>TOMA a.s. Otrokovice<br>Skládka Magneton Kotojedy  |                   |
| Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek      | MO100201<br>MO100112                         | Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvláště nebezpečných látek<br>- Odstraňování znečištění z nelegálních skládek<br>Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvláště nebezpečných látek |                   |
| Špičkování vodních elektráren               | MO100108                                     | Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání  |                   |
| Příčné překážky                             | MO110021<br>MO100048                         | Revitalizační a protipovodňová opatření v povodí Baňického potoka<br>Kroměříž - rekonstrukce a dostavba kanalizace pro napojení obcí  |                   |
| Urbanizace                                  | MO100050                                     | Kvasice - dostavba a rekonstrukce kanalizace  |                   |

### Odhad dopadů opatření:

| Prac. číslo VÚ                                    | Název vodního útvaru              | CHEMICKÝ STAV     |                   | EKOLOGICKÝ STAV |              |               |               |           |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
|   |                                   | SL                | KOVY              | F-CH SLOŽKY     |              | BIOLOG.SLOŽKY |               |           |
|   |                                   |                   |                   | V.F-CH.L.       | SZL          | RYBY          | BENTOS        | CHLOROFYL |
| M136  | Morava po soutok s tokem Dřevnice | vyhovující        | pot. nevyhovující | vyhovující      | nevyhovující | nevyhovující  | nevyhovující  |           |
|   |                                   | pot. nevyhovující |                   | nevyhovující    |              | nevyhovující  |               |           |
|   |                                   |                   |                   |                 |              | nevyhovující  |               |           |
|   |                                   |                   |                   |                 |              | nevyhovující  |               |           |
| <b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b> |                                   |                   | Hg, Ni / 04       |                 | pyren        |               | biologie / 04 |           |