

Oprava návodního uzávěru v Koryčanech

Důvodem opravy byla skutečnost, že došlo k proreznutí táhla návodního uzávěru. Ten byl prakticky neovladatelný. Práce byly zahájeny 4.10.2010. Provedena byla demontáž návodní tabule, transmisí a vodorovného česla. Návodní uzávěr byl odvezen dodavatelem k revizi. V současné době je dokončena projektová dokumentace nového rozvodu transmisí. Výrobní výbor byl svolán na pondělí 25.10.2010 v závodě dodavatele. K prohlídce bude připraven očištěný návodní uzávěr. Poté bude zahájena výroba nových rozvodů transmisy. Montáž bude dokončena v měsíci listopadu.



