List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40509000 (M071)	**kategorie VÚ**	tekoucí	**Silně ovlivněný VÚ**	ne
NÁZEV VÚ	Semetínský potok po ústí do toku Vsetínská Bečva	**Řád Strahlera**	4	**Důvod**	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M071	Semetínský potok po ústí do toku Vsetínská Bečva	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
				pot. nevyhovující				
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								

Významný problém nakládání s vodami: ano

Návrh opatření: ne

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Zatížení z plošného znečištění Příčné překážky	MO100118	Snižování znečištění z atmosférické depozice	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M071	Semetínský potok po ústí do toku Vsetínská Bečva	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
				pot. nevyhovující				
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY						biologie / 02		