List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40852000 (M150)	**kategorie VÚ**	tekoucí	**Silně ovlivněný VÚ**	ne
NÁZEV VÚ	Vrbka po ústí do toku Morava	**Řád Strahlera**	4	**Důvod**	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M150	Vrbka po ústí do toku Morava	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	
		vyhovující		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
				pot. nevyhovující				
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								

Významný problém nakládání s vodami: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:
Nadměrná vodní eroze v krajině
Příčné překážky

Návrh opatření: ne

ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
MO100119	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M150	Vrbka po ústí do toku Morava	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	
		vyhovující		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
				pot. nevyhovující				
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY						biologie / 02		