List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41385000 (D041)	**kategorie VÚ**	tekoucí	**Silně ovlivněný VÚ**	ano
NÁZEV VÚ	Besének po ústí do toku Svratka	**Řád Strahlera**	4	**Důvod**	ochrana před povodněmi, urbanizmus

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D041	Besének po ústí do toku Svratka	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				fosfor, dusičnany				

Významný problém nakládání s vodami: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:
Eutrofizace - a její dodavatelská povodí
Příčné překážky

Návrh opatření: ano

ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
DY100008	Lomnice - Brusná, Veselí, Řepka	
DY100084	Tišnov - Železné - výstavba a rekonstrukce kanalizace	
DY100172	Lomnička - rekonstrukce kanalizace	
DY100193	Lomnice - intenzifikace ČOV a výstavba a rekonstrukce kanalizace	
DY100326	Lomnička - Šerkovice - výstavba kanalizace	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D041	Besének po ústí do toku Svratka	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				fosfor, dusičnany / 04		biologie / 04		