List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40275000 (M036)	**kategorie VÚ**	tekoucí	**Silně ovlivněný VÚ**	ano
NÁZEV VÚ	Kunčinský potok po ústí do toku Třebůvka	**Řád Strahlera**	4	**Důvod**	ochrana před povodněmi, urbanizace, zemědělství a lesnictví

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M036	Kunčinský potok po ústí do toku Třebůvka	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				dusičnany				

Významný problém nakládání s vodami: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:

Zatížení z plošného znečištění

Vysychání toků

Příčné překážky

Návrh opatření: ano

ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
MO100116	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů	
MO100117	Opatření k eliminaci dusíku jako plošného zdroje znečištění vod	
MO100108	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
MO100026	Moravská Třebová - intenzifikace ČOV a výstavba kanalizace	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M036	Kunčinský potok po ústí do toku Třebůvka	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				dusičnany / 04		biologie / 04		