

List opatření

Název opatření:	Dolní Bojanovice - intenzifikace ČOV	ID_OP:	DY100056
Typ opatření:	Intenzifikace komunální ČOV	ID_KO:	2
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
02870	Dolní Bojanovice	42019000	Kyjovka po ústí do toku Dyje

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
522671	VaK Hodonín - Dolní Bojanovice ČOV	Prušánka	2.600000	-570691,306	-1201059,5

Popis současného stavu:

Mechanicko biologická ČOV s projektovanou kapacitou 3 100 EO. Instalována je technologie nízkozatěžované aktivace se simultánním odstraňováním dusíku procesem N-D. Přebytečný kal je odvodňován na mobilní dekantační odstředivce. Stáří ČOV 12 let.

Popis navrhovaného stavu:

Výměna dmychadel, čerpadel, jemnobublinných elementů, vybudování chemického srážení fosforu a nádrže na kal.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ne	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	3100	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		523	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	3 500 000,0					
Stav projekt. přípravy:	z části realizace					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2011					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka:

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Hodonín a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury