

List opatření

Název opatření:	Moravský Krumlov - rekonstrukce ČOV Rakšická	ID_OP:	DY100128
Typ opatření:	Intenzifikace komunální ČOV	ID_KO:	2
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
09918	Rakšice	41914000	Rokytná po ústí do toku Jihlava
41278	Moravský Krumlov	41914000	Rokytná po ústí do toku Jihlava

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
512052	VAS Třebíč - M. Krumlov ČOV Rakšice	Rokytná	12.80000	-621819,461	-1174268,3

Popis současného stavu:

Ve městě Moravský Krumlov je stávající jednotná kanalizační síť, odpadní vody jsou odváděny na dvě samostatné ČOV, a to ČOV Zámecká a ČOV Rakšická (kapacita 1 875 EO).

Popis navrhovaného stavu:

Na ČOV Rakšická není nejlepší dostupná technologie dle novely NV 61, je nutná úprava technologie.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ne	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	1875	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		284	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	12 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	DSP					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2011					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka:

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s

Nositel opatření: vlastník infrastruktury