

# List opatření

<b>Opatření</b>	Skládka TKO Měnin	<b>ID_OP</b>	DY130030
<b>Typ opatření</b>	sanace	<b>ID_KO</b>	8
<b>Vliv</b>	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
<b>Název obce</b>	Měnin	<b>Kraj</b>	JHM
<b>sořadnice:</b>	x	-593439,0	y
<b>Oblast povodí</b>	Dyje	<b>Prac.čís.UPOVR</b>	D071
<b>VÚ povrchových vod</b>	Litava po soutok s tokem Říčka	<b>UPOVR_ID</b>	41623000
<b>VÚ podzemních vod</b>	Dyjsko-svratecký úval	<b>UPZV_ID</b>	22410

Popis současného stavu						
<b>Typ zátěže</b>	komunální skádka		<b>Celkové riziko</b>	vysoké, bodové		
<b>Druh provozu</b>	ostatní					
<b>Majitel</b>			<b>Provozovatel</b>	Obec Měnin		
<b>Lokalizace</b>	Lokalita se nachází 500 m J od obce Měnin, nalevo od silnice za mostkem přes Litavu ve směru na Blučinu					
<b>Slovní popis</b>	O vodě odebrané z indikačního vrtu V-2S lze prohlásit, že její chemismus je ovlivněn výluhy ze skládky TKO a tato skládka se výrazně podílí na znečištění podzemních vod v jejím okolí (sírany, amonné ionty, polycyklické aromatické uhlovodíky). Povrchové vody jsou, vzhledem k vysokému zředění případných výluhů ovlivněny minimálně.					
<b>Evidence v databázích</b>	<b>databáze</b>	<b>evidováno</b>	<b>číslo ES</b>	<b>identifikace v databázi</b>		
	SEKM	ano		<b>LOKAL_ID</b>	9309001	
	ČÍŽP			<b>ID_ČÍŽP</b>		
	KU			<b>ID_KU</b>		
<b>Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996</b>	<b>látka</b>	<b>jednotka</b>	<b>cílový limit - hodnocení chemického stavu</b>	<b>látka - Rozhodnutí ČÍŽP/KU</b>	<b>sanační limit</b>	<b>Poznámka</b>
	Bgp	ug.l <sup>-1</sup>	0,2			
<b>Opatření provedená</b>	<b>druh</b>		<b>stav</b>			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ano				
	sanace	ne				
	rekultivace	ne				
<b>Zdůvodnění zařazení - sanace</b>	<b>další látky nad limit C</b>					
	<b>jiný</b>					

**Popis navrhovaného opatření**

Slovní popis	Provedení sanace na místě dle projektové dokumentace, která byla předložena RŽP OkÚ v roce 1997, periodický monitoring podzemních vod (2x ročně).
--------------	---

**Technické parametry**

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring	ano	
	průzkum		
	AR		
	sanace	ano	
	rekultivace		

**Přínos navrhovaného opatření**

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	Bgp		nelze	ne		
Závěry	Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů Bgp. Podle SEKM se jedná o rizikovou lokalitu, na které byla doporučena sanace a monitoring. Ekologická smlouva nezjištěna.					