

# List opatření

<b>Název opatření</b>	HB Novosvětský potok	<b>ID_OP</b>	DY130131
<b>Typ opatření</b>	Úpravy toků, Pevné konstrukce (ohrázování toku)	<b>ID_KO</b>	37, 39

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce-ZSJ / Kraj	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
08665	Lomnice / JMK	41385000	Besének po ústí do toku Svratka	
		D041		
ID_TOK	Název vodního toku / ČHP	Správce vodního toku	od km	po km
413830005600	Novosvětský potok	Lesy České Republiky, s.p.	0,099	0,293

Popis současného stavu
Koryto toku bylo po povodni značně narušeno, břehové nátrže, sedimenty a mohlo hrozit nebezpečí ohrožení osob a majetku.

Popis navrhovaného stavu			
Koryto toku bylo v daném úseku upraveno - kamennou dložbou do CM. Nad městem Lomnice byly vybudovány 2 retenční přehrážky k zachycování splavenin.			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany ( $Q_N$ )		$Q_5$	$Q_{50}$
Počet ohrožených obyvatel			
Rozsah ohroženého území (ha)			
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil $m^3$ )		Náklady na realizaci (mil. Kč)	3,610
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	129 123 2233
Úprava koryta toku (m)	194	Stav projektové přípravy	
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	05/10-06/11
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření	LČR
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	LČR
Poznámka			