

List opatření

Název opatření	Zásah do údolní nivy Moravy	ID_OP	MO110006
Typ opatření	Obnova odstavených ramen a meandrů	ID_KO	29
		ID_RVT	M_1034

Tok	Morava	ID_Podtyp	4		
Lokalizace		Správce t.	PMo		
Ř. km správce	290.08	292.4	UPOVR_ID 40263000	HMWB	ne
Ř. km ZMVH	290.4	292.6	TOK_ID 10100003		

Popis současného stavu:

Koryto většinou v přirozeném stavu s pomístními sanacemi výtrží. V km290,08 v délce 1000 m napřímené tvary (odstavený meandr v délce 900 m). V km 292,400 odstavené rameno v délce 2.050 m. Místy nevhodný bř. porost.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Obnova "Zvolského" meandru. Obnova odstaveného ramene pod obcí Leština. Rekonstrukce břehového a doprovodného porostu.

Délka toku [km]	2.32
Délka RVT [km]	3.5
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ano
RVT nádrže	
RVT odst. ramen	ano
RVT tůně	
RVT niva	ano
RVT překážky	

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků snadné	Střety v území střední	Techn. realiz. snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady 6,000	Jednotka m	Počet 3,050	Celkové náklady 23,500,000	Priorita 1a	Kód
Druh území	CHKO ne	NP ne	MZCHÚ ne	NATURA ano		
	RZCHÚ CZ0714073, CZ0711018					
	Lesnictví ne	Průmysl ne	Rekreace nevýznam.	Zemědělství ano		
Lokalita	IN/EX/K ex	Lokal. IN 291	Lokal. EX 292			
	Zvláště chráněné druhy					

Širší vztahy	Tech. památka ne	Kult. památka ne	Archeol. lokalita nevýznam.		
Využití toku	Plavba žádná	PPO významná	Rybářství sportovní	Energie žádné	
Připravenost	Studie ne	Projekt ne	UR ne	SP ne	Návaznost na OP studie "Mohelnická Brázda"
Financování					

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>	x	x	x
<i>Ovl. průtoku</i>	x	x	x
<i>Stav koryta</i>	x	x	x