

List opatření

Název opatření	Revitalizace nivy Třebůvky	ID_OP	MO110044
Typ opatření	Revitalizace	ID_KO	26
		ID_RVT	M_3037

Tok	Třebůvka	ID_Podtyp	1,6		
Lokalizace	Třebůvka po soutok s Jevíčkou	Správce t.	PMo		
Ř. km správce	21.85	36.2	UPOVR_ID 40280000	HMWB	ne
Ř. km ZMVH		TOK_ID	10100070		

Popis současného stavu:

V dolním úseku tok tvrdě upraven, bez možnosti inundace velkých vod v extravilánu. Absence břehových porostů. Původně zalučňená niva je nyní zorněna.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Uvolnění nivy v dolním úseku toku, obnova luk v nivě, obnova břehového porostu v dolním úseku toku, rekonstrukce břehového porostu v horním a středním úseku toku, revitalizace koryta v horním úseku.

Délka toku [km]	14.35
Délka RVT [km]	14.35
Plocha RVT [ha]	15
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků nesnadné	Střety v území nejsou	Techn. realiz. střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady 2,000	Jednotka m	Počet 14,350	Celkové náklady 38,000,000	Priorita 2b	Kód
Druh území	CHKO ne	NP ne	MZCHÚ ne	NATURA ne		
	RZCHÚ ne					
	Lesnictví částečně	Průmysl částečně	Rekreace ne	Zemědělství ano		
Lokalita	IN/EX/K k	Lokal. IN	Lokal. EX			
	Zvláště chráněné druhy není známo					

Širší vztahy	Tech. památka ne	Kult. památka ne	Archeol. lokalita ne			
Využití toku	Plavba žádná	PPO žádná	Rybářství sportovní	Energie žádné		
Připravenost	Studie ne	Projekt ne	UR ne	SP ne	Návaznost na OP	

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>	x	x	x
<i>Ovl. průtoku</i>	x	x	x
<i>Stav koryta</i>	x	x	x