

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	40510000 (M072)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ne
<b>NÁZEV VÚ</b>	Vsetínská Bečva po soutok s tokem Ratibořka	<b>Rád Strahlera</b>	6	<b>Důvod</b>	

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M072	Vsetínská Bečva po soutok s tokem Ratibořka	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující
		nevyhovující		vyhovující		vyhovující		
		nevyhovující						
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b>			Hg, Ni, Pb					

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky	MO100201	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek	
	MO130065	- Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	
Špičkování vodních elektráren	MO100108	TES Vsetín, s.r.o	
Příčné překážky	MO100083	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
Urbanizace		Vsetín - rekonstrukce a výstavba kanalizace, rekonstrukce ČOV	

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M072	Vsetínská Bečva po soutok s tokem Ratibořka	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující
		nevyhovující		vyhovující		vyhovující		
		nevyhovující						
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b>			Hg, Ni, Pb / 04					