

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40875000 (M156)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Morava po soutok s tokem Olšava	Řád Strahlera	8	Důvod	zemědělství a lesnictví, ochrana před povodněmi, urbanizace, zásobování vodou výroba elektrické energie, rekreace

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		CHLOROFYL
		pot. nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	RYBY	BENTOS	
M156	Morava po soutok s tokem Olšava	nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU		Anthracen, Sloučeniny tributylcínu	Cd, Ni, Pb, Hg	teplota, fosfor	pyren			

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky	MO130015	JMP Uherské Hradiště	
	MO130070	Colorlak a.s. Staré Město	
	MO130071	Křížné cesty	
Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek	MO100112	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek	
	MO100201	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek - Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	
Nadměrná vodní eroze v krajině	MO100119	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek	
	MO100107	Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů	
Příčné překážky	MO110023	Odstavená ramena M61, M62, M63 a M64, Staré Město	
Těžba – štěrковиště a pískoviště	MO100110	Opatření k zamezení rizikového kvantitativního stavu UPOD	
	MO10109	Opatření proti nevhodnému využití území (těžba kolektoru podzemních vod)	
	MO100045	Uherské Hradiště - dostavba a rekonstrukce kanalizace, napojení obcí na aglomeraci	
	MO100069	Napajedla -rekonstrukce a výstavba kanalizace	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		CHLOROFYL
		pot. nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	RYBY	BENTOS	
M156	Morava po soutok s tokem Olšava	nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY		Anthracen, Sloučeniny tributylcínu	Cd, Ni, Pb, Hg / 04	teplota / 01	pyren	biologie / 04		