

## List hodnocení útvaru podzemních vod

**ID útvaru** 22300

**NÁZEV VÚ** Vyškovská brána

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
22300	Vyškovská brána	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, Cl, SO4, ATRAZ, DATRAZ		

### Významný problém nakládání s vodami:

ano

### Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Rizikovost podzemních vod z hlediska chemického stavu	MO100115	Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody
	MO100116	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
	MO100117	Opatření k eliminaci dusíku jako plošného zdroje znečištění vod
	MO100301	Omezení obsahu síranů v podzemní vodě
	MO100302	Omezení obsahu chloridů v podzemní vodě
	MO130034	Skládka ŽPSV + obce - sanace
	MO130038	JMP Vyškov - sanace
	MO130062	Magneton, a.s. Morkovice - sanace
MO130068	Pilana Tools, a.s. Zborovice - sanace	

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
22300	Vyškovská brána	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, Cl, SO4, ATRAZ, DATRAZ		