

List opatření

Opatření	TRADO s.r.o.	ID_OP	DY130011
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Náměšť nad Oslavou	Kraj	VYS
sořadnice:	x	-631599,0	y
Oblast povodí	Dyje	Prac.čís.UPOVR	D107
VÚ povrchových vod	Oslava po ústí do toku Jihlava	UPOVR_ID	41859000
VÚ podzemních vod	Krystalinikum v povodí Jihlavy	UPZV_ID	65500

Popis současného stavu						
Typ zátěže	ostatní			Celkové riziko	vysoké, lokální	
Druh provozu	ostatní					
Majitel	TRADO, s.r.o			Provozovatel	TRADO, s.r.o	
Lokalizace	Areál se rozkládá na SZ okraji města, vpravo od silnice III.třídy č.3906 směr Ocmanice. Území spadá do povodí řeky Oslavy.					
Slovní popis	Horninové prostředí je kontaminováno NEL a PAU. Revize kanalizace ukázala, že kanalizační řád je na několika místech porušen a dochází k únikům kontaminace do okolí. Nejvýznamněji je znečištěn prostor kolem kanalizace.					
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi		
	SEKM	ano		LOKAL_ID	10156002	
	ČIŽP			ID_ČIŽP		
	KU			ID_KU		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	látka - Rozhodnutí ČIŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	Bap	ug.l ⁻¹	0,2			
	Bbflu		0,2			
Opatření provedená	druh		stav			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ano				
	sanace	ne				
	rekultivace	ne				
Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C					
	jiný					

Popis navrhovaného opatření		
Slovní popis	Navržena bodová sanace.	
Technické parametry		
Opatření navrhovaná	druh	stav
	monitoring	
	průzkum	
	AR	
	sanace	ano
	rekultivace	

Přínos navrhovaného opatření						
Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	Bap	nelze	ne			
	Bbflu	nelze	ne			
Závěry	Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů Bap a Bbflu. Podle SEKM se jedná o rizikovou lokalitu, na které byla doporučena bodová sanace. Další osud neznámý. Ekologická smlouva existuje.					