

List opatření

Opatření	JMP, a.s Jihlava	ID_OP	DY130040
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Jihlava	Kraj	VYS
souřadnice:	x	-668992,0	y
Oblast povodí	Dyje	Prac.čís.UPOVR	D083
VÚ povrchových vod	Jihlávka po ústí do toku Jihlava	UPOVR_ID	41699000
VÚ podzemních vod	Krystalinikum v povodí Jihlavy	UPZV_ID	65500

Popis současného stavu						
Typ zátěže	průmyslová / obchodní místa		Celkové riziko	nízké, lokální		
Druh provozu	energetika					
Majitel	Jihomoravská plynárenská, a.s.		Provozovatel	Jihomor. plynárenská, a.s.		
Lokalizace	Lokalita se nachází poblíž středu města Jihlava, cca 750 m severně od jeho centra.					
Slovní popis	V areálu a.s. JMP Jihlava je migrace polutantů nesaturovanou zónou značně omezena téměř úplným povrchovým zakrytím (panely, živičná plocha); pro podzemní vodu, která sem přesto pronikne, je naopak usnadněn průtok dobrou propustností navážek a poměrně dobrou propustností eluvia, které se vyskytuje v nadloží puklinově zvodnělého skalního masivu.					
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi		
	SEKM	ano		LOKAL_ID	5967003	
	ČIŽP			ID_ČIŽP		
	KU			ID_KU		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	látka - Rozhodnutí ČIŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	Bap	ug.l ⁻¹	0,2			
	Bbflu	ug.l ⁻¹	0,2			
	PCE	ug.l ⁻¹	20			
	Nfl	ug.l ⁻¹	50			
	idp	ug.l ⁻¹	0,2			
	flu	ug.l ⁻¹	50			
	Bz	ug.l ⁻¹	30			
	Bgp	ug.l ⁻¹	0,2			
Bkflu	ug.l ⁻¹	0,5				
Opatření provedená	druh		stav			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ano				
	sanace	ne				
Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C					
	jiný					

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	navržena sanace, odtěžení a monitoring
--------------	--

Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring	ano	
	průzkum		
	AR		
	sanace	ano	
	rekultivace		

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látká	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	Bap	nelze	ne			
	Bbflu	nelze	ne			
	PCE	nelze	ne			
		nelze	ne			
	Nfl					
	idp	nelze	ne			
	flu	nelze	ne			
	Bz	nelze	ne			
	Bgp	nelze	ne			
	Bkflu	nelze	ne			

Závěry

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů Bap, Bbflu, PCE, Nfl, idp, flu, Bz, Bgp, a Bkflu. Podle SEKM se jedná o rizikovou lokalitu, na které byla doporučena sanace a monitoring. Další osud neznámý. Ekologická smlouva nezjištěna.