

# List opatření

<b>Opatření</b>	ZPA Brno spol. s r.o.	<b>ID_OP</b>	DY130015
<b>Typ opatření</b>	sanace	<b>ID_KO</b>	8
<b>Vliv</b>	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
<b>Název obce</b>	Brno	<b>Kraj</b>	JHM
<b>souřadnice:</b>	x	-598855,0	y
<b>Oblast povodí</b>	Dyje	<b>Prac.čís.UPOVR</b>	D047
<b>VÚ povrchových vod</b>	Svratka po soutok s tokem Svitava	<b>UPOVR_ID</b>	41428000
<b>VÚ podzemních vod</b>	Dyjsko-svratecký úval	<b>UPZV_ID</b>	22410

Popis současného stavu						
<b>Typ zátěže</b>	průmyslová / obchodní místa		<b>Celkové riziko</b>	střední,bodové		
<b>Druh provozu</b>	kovozpracující průmysl, hutní, strojírenský					
<b>Majitel</b>	ZPA Brno, spol. s r.o.		<b>Provozovatel</b>	ZPA Brno, spol. s r.o.		
<b>Lokalizace</b>	Lokalizace: Brno - Královo pole					
<b>Slovní popis</b>	Na lokalitě je kontaminován půdní vzduch - CIU, NEL - galvanizovna, odmašťovna - saturovaná zóna - CIU, NEL ale i podzemní voda - CIU, ojedinele NEL. Od 11.1996 se nepoužívají CIU, od 1.6.1998 zastavena galvanizovna.					
<b>Evidence v databázích</b>	<b>databáze</b>	<b>evidováno</b>	<b>číslo ES</b>	<b>identifikace v databázi</b>		
	SEKM	ano		<b>LOKAL_ID</b>	1000002	
	ČIŽP			<b>ID_ČIŽP</b>		
	KU			<b>ID_KU</b>		
<b>Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996</b>	<b>látka</b>	<b>jednotka</b>	<b>cílový limit - hodnocení chemického stavu</b>	<b>látka - Rozhodnutí ČIŽP/KU</b>	<b>sanační limit</b>	<b>Poznámka</b>
	PCE	ug.l <sup>-1</sup>	20			
<b>Opatření provedená</b>	<b>druh</b>		<b>stav</b>			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ano				
	sanace	ne				
<b>Zdůvodnění zařazení - sanace</b>	další látky nad limit C					
	jiný					

**Popis navrhovaného opatření**

Slovní popis	Navržen venting vzduchu 1-5 měsíců, sanační čerpání přerušované 8-12 měsíců a monitoring - 2 roky po ukončení sanace.
--------------	---

**Technické parametry**

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring	ano	
	průzkum		
	AR		
	sanace	ano	
	rekultivace		

**Přínos navrhovaného opatření**

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	PCE	nelze	ne			
Závěry	Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů PCE. Podle SEKM se jedná o rizikovou lokalitu, na které byla doporučena sanace a monitoring. Sanace provedena (FNM).					