

List opatření

Název opatření:	Sudoměřice - intenzifikace ČOV	ID_OP:	MO100101
Typ opatření:	Intenzifikace komunální ČOV	ID_KO:	2
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
15881	Sudoměřice	40947010	Radějovka po ústí do toku Morava

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
522991	VaK Hodonín - Sudoměřice ČOV	Sudoměřický p.	1.600000	-555371,343	-1201759,2

Popis současného stavu:

Mechanicko-biologická ČOV s kapacitou 1 210 EO. Instalována je technologie nízkozatěžované aktivace v kompaktním provedení (2xBČ 90) s dosazovacím prostorem a provzdušňováním pomocí hřebenového bubnu osazeném v horizontální ose. Přebytný kal je odvážen na centrální ČOV.

Popis navrhovaného stavu:

Instalace strojních česlí, nádrže na kal.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ne	System	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	1210	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		180	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]:	13 200 000,0
Stav projekt. přípravy:	neuveveno
Předpokládané datum dokončení stavby:	2012
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel:

Nositel opatření: vlastník infrastruktury