

List opatření

Opatření	Kalová pole - Moravia	ID_OP	MO130027
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Hlubočky	Kraj	OLK
souřadnice:	x	-535101,0	y
Oblast povodí	Morava	Prac.čís.UPOVR	M054
VÚ povrchových vod	Bystřice po ústí do toku Morava	UPOVR_ID	40426000
VÚ podzemních vod	Kulm Nížkého Jeseníku v povodí Moravy	UPZV_ID	66120

Popis současného stavu						
Typ zátěže	komunální skádka	Celkové riziko	vysoké, lokální			
Druh provozu	ostatní					
Majitel	Maro s.r.o.	Provozovatel	Maro s.r.o.			
Lokalizace	Skládka se nachází na pravém břehu Bystřice, jižně od firmy Maro s.r.o. směr z Hluboček na Hrubou vodu, za mostem přes Bystřici po pravé straně komunikace					
Slovní popis	<p>Povrch skládky překryt vrstvou zeminy (projekt rekultivace není k dispozici). Vsak srážkových vod a tvorba výluhů částečně omezena. Dle informací z geologické mapy kvartérní podloží skládky je tvořeno písčitymi hlíny, v oblasti kulnu štěrkovitými až kamenitými - propustné zeminy - nejsou přirozenou bariérou migrace znečišťujících látek do podzemní vody.</p> <p>K posuzované lokalitě nejsou dostupné informace, které by pojednávaly o charakteru horninového prostředí a závažnosti migrace znečištění.</p>					
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi		
	SEKM	ano		LOKAL_ID	3952002	
	ČIŽP			ID_ČIŽP		
	KU			ID_KU		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	látka - Rozhodnutí ČIŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	Pb	ug.l ⁻¹	200			
Opatření provedená	druh		stav			
	monitoring	ano/ne				
	průzkum	ano				
	AR	ne				
	sanace	ne				
Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C					
	jiný					

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	Doporučené je pokračovat v monitoringu podzemních i povrchových vod, provést analýzu rizika skládky, vypracovat projekt sanace skládky a skládku sanovat.
--------------	---

Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring	ano	
	průzkum		
	AR	ano	
	sanace	ano	
	rekultivace		

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	Pb	nelze	ne			
Závěry	Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů Pb. Podle SEKM se jedná o středně rizikovou lokalitu, na které navrženo pokračování monitoringu. Ekologická smlouva nezjištěna. Lokalita není vedena v SEZ.					