

List opatření

Název opatření	Revitalizace Panenského potoka I.	ID_OP	MO110020
Typ opatření	Revitalizace	ID_KO	26,27,28
		ID_RVT	M_1134

Tok	Panenský potok	ID_Podtyp	1		
Lokalizace	úsek od břehového porostu cca 500 m pod Horními loukami po ústí do Moravy	Správce t.	ZVHS		
Ř. km správce	0	4	UPOVR_ID 40792000	HMWB	ne
Ř. km ZMVH	0	4	TOK_ID 10101833		

Popis současného stavu:

Tok napřímen a velmi výrazně zahlouben se zbytky opevnění popř. s úplně opevněným korytem, celková degradace lokality.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ano
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Revitalizace toku vč. břehových porostů, rozvolnění trasy, obnova původního biotopu. Rozšíření břehové zeleně. Rozšíření nivy a vybudování koryta s vyšší nivelitou dna.

Délka toku [km]	4
Délka RVT [km]	4.5
Plocha RVT [ha]	13,5
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků není známé	Střety v území nejsou	Techn. realiz. nelze určit			
Ekonom. kalkul.	Náklady 2,000	Jednotka m	Počet 4,000	Celkové náklady 8,000,000	Priorita 2b	Kód
Druh území	CHKO ne	NP ne	MZCHÚ ne	NATURA ovlivnění		
	RZCHÚ ne					
	Lesnictví ne	Průmysl ne	Rekreace ne	Zemědělství ano		
Lokalita	IN/EX/K ex	Lokal. IN	Lokal. EX 0 2,5			
	Zvláště chráněné druhy vrkoč útlý, ohniváček černočarý, tesařík alpský					

Širší vztahy	Tech. památka ne	Kult. památka ne	Archeol. lokalita ne		
Využití toku	Plavba žádná	PPO částečně	Rybářství ne	Energie žádné	
Připravenost	Studie ne	Projekt ne	UR ne	SP ne	Návaznost na OP
Financování					

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x