

List opatření

Název opatření	Pačlavické poldry	ID_OP	MO130181
Typ opatření	Suché a polosuché poldry, Úprava toku	ID_KO	35, 37

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce-ZSJ / Kraj	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
07129	Koválovice u Tištiny / OLK	40699000	Tištinka po ústí do toku Haná	
07130	Osíčany / OLK	M118		
ID_TOK	Název vodního toku / ČHP	Správce vodního toku	od km	po km
406960000100	Pačlavický potok / 4-12-02-038	ZVHS		

Popis současného stavu
V korytě Pačlavického potoka, v zastavěném území části Osíčany dochází z důvodu nedostatečné kapacitního koryta ke vzduť a k rozlivu do zastavěné části obce.

Popis navrhovaného stavu			
Výstavba 3 poldrů, které zredukuje povodňovou vlnu z hodnoty $17,5 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ na $9,0 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ + zkapacitnění koryta toku.			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)			Q_{100}
Počet ochráněných obyvatel			100
Rozsah ohroženého území (ha)			
Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)			150
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Objem retenčního prostoru (mil m^3)	0,2	Celkové náklady (mil. Kč)	18,723
Délka ochranných hrází (km)		Zdroj financování	129 123
Délka úprav vodního toku (km)	0,2	Stav projektové přípravy	IZ
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Termín realizace	06/09-12/11
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření	ZVHS
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	ZVHS
Poznámka			