

List hodnocení útvary povrchových vod

ID útvary	40924090 (M166)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Okluky po ústí do toku Morava	Řád Strahlera	4	Důvod	zemědělství a lesnictví, ochrana před povodněmi, urbanizace, zásobování vodou rekreace

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		CHLOROFYL
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	
M166	Okluky po ústí do toku Morava	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Hg	BSK5, fosfor, dusičnany				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky	MO130024	Hluk - Cihelna	
	MO130025	Hluk - Padělky	
	MO130050	Autopal závod 03 Hluk	
Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek	MO100112	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek	
	MO100201	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek - Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	
Nadměrná vodní eroze v krajině	MO100119	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek	
	MO100107	Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů	
Příčné překážky	MO110026	Revitalizace VT Okluky	
Zdroje podzemní vody	MO100110	Opatření k zamezení rizikového kvantitativního stavu UPOD	
Těžba – štěrkoviště a pískoviště	MO10109	Opatření proti nevhodnému využití území (těžba kolektoru podzemních vod)	
	MO100035	Hluk - dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV	
	MO100052	Ostrožská Nová Ves - rekonstrukce a výstavba kanalizace	
	MO100056	Uherský Ostroh -rekonstrukce a dostavba kanalizace, rekonstrukce ČOV	
	MO100097	Ostrožská Lhota - výstavba ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		CHLOROFYL
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	
M166	Okluky po ústí do toku Morava	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Hg / 04	fosfor, dusičnany / 04		biologie / 04		