

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru 64323

NÁZEV VÚ Krystalinikum jižní části Východních Sudet - Oskava po ústí do toku Morava

Vyhodnocení stavu:

| Prac. číslo VÚ | Název vodního útvaru | CHEMICKÝ STAV | | KVANTITATIVNÍ STAV |
|------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ | BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ | |
| 64323 | Krystalinikum jižní části Východních Sudet - Oskava po ústí do toku Morava | pot. nevyhovující | vyhovující | vyhovující |
| | | pot. nevyhovující | | |
| | | pot. nevyhovující | | |
| Příčiny nevyhovujícího stavu | | N | | |

Významný problém nakládání s vodami:

ano

Návrh opatření:

ne

| Typ významného problému nakládání s vodami: | ID opatření | Název opatření |
|---|-------------|----------------|
| Rizikovost podzemních vod z hlediska chemického stavu | | |

Odhad dopadů opatření:

| Prac. číslo VÚ | Název vodního útvaru | CHEMICKÝ STAV | | KVANTITATIVNÍ STAV |
|------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ | BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ | |
| 64323 | Krystalinikum jižní části Východních Sudet - Oskava po ústí do toku Morava | vyhovující | vyhovující | vyhovující |
| | | vyhovující | | vyhovující |
| | | vyhovující | | vyhovující |
| Příčiny nevyhovujícího stavu | | | | |