

Údržba vodního toku Balinka

Povodí Moravy, s. p., provoz Náměšť nad Oslavou provedlo v průběhu měsíce září letošního roku údržbu vodního toku Balinka, ř. km 20,450–20,750 k.ú. Měřín.

Jednalo se o zemní práce spočívající v odstraňování nánosů, zasypání nátrží, atd., v délce 300 m, vzniklých při povodňových situacích v minulých letech. Zemním pracím předcházela počátkem roku 2010 příprava staveniště, tzn. bylo provedeno odstranění křovin a podemletých břehových porostů. Prováděná údržba vodního toku Balinka byla v souladu se závěry zpracovaného záplavového území Balinka (v roce 2009) a současně byla jednou z dílčích etap protipovodňové ochrany Městysse Měřín.



Balinka Měřín – původní stav



Balinka Měřín – stav po údržbě