

# List opatření

<b>Opatření</b>	Kyjov - Nětčice	<b>ID_OP</b>	DY130025
<b>Typ opatření</b>	sanace	<b>ID_KO</b>	8
<b>Vliv</b>	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
<b>Název obce</b>	Kyjov	<b>Kraj</b>	JHM
<b>souřadnice:</b>	x	-561479,0	y
<b>Oblast povodí</b>	Dyje	<b>Prac.čís.UPOVR</b>	D127
<b>VÚ povrchových vod</b>	Kyjovka po soutok s tokem Hruškovice	<b>UPOVR_ID</b>	41999070
<b>VÚ podzemních vod</b>	Dolnomoravský úval - střední část	<b>UPZV_ID</b>	22503

Popis současného stavu						
<b>Typ zátěže</b>	komunální skádka		<b>Celkové riziko</b>	nízké, bodové		
<b>Druh provozu</b>	ostatní					
<b>Majitel</b>			<b>Provozovatel</b>	Město Kyjov		
<b>Lokalizace</b>	Skládka je umístěna na SV okraji města					
<b>Slovní popis</b>	Skládka velmi dobře rekultivována.					
<b>Evidence v databázích</b>	<b>databáze</b>	<b>evidováno</b>	<b>číslo ES</b>	<b>identifikace v databázi</b>		
	SEKM	ano		<b>LOKAL_ID</b>	7843001	
	ČIŽP			<b>ID_ČIŽP</b>		
	KU			<b>ID_KU</b>		
<b>Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996</b>	<b>látka</b>	<b>jednotka</b>	<b>cílový limit - hodnocení chemického stavu</b>	<b>látka - Rozhodnutí ČIŽP/KU</b>	<b>sanační limit</b>	<b>Poznámka</b>
	Bgp	ug.l <sup>-1</sup>	0,2			
	Bap	ug.l <sup>-1</sup>	0,2			
<b>Opatření provedená</b>	<b>druh</b>		<b>stav</b>			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ano				
	sanace	ne				
	rekultivace	ne				
<b>Zdůvodnění zařazení - sanace</b>	další látky nad limit C					
	jiný					

**Popis navrhovaného opatření**

Slovní popis	Nápravná opatření vyplývající z provedené analýzy rizik nejsou nutná, proto nejsou navrhována.
--------------	--

**Technické parametry**

Opatření navrhovaná	druh	stav	
	monitoring		
	průzkum		
	AR		
	sanace		
	rekultivace		

**Přínos navrhovaného opatření**

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	Bgp	nelze	ne			
	Bap	nelze	ne			
Závěry	Na lokalitě byly zjištěny zvýšené obsahy Bap a Bgp. Podle SEKM však nebyla navržena žádná opatření. Ekologická smlouva nezjištěna.					