

List opatření

Název opatření:	Budišov - výstavba kanalizace a ČOV	ID_OP:	DY100301
Typ opatření:	Výstavba ČOV a kanalizace	ID_KO:	1,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
01546	Budišov	41751000	Mlýnský potok po ústí do toku Jihlava
01548	Mihoukovice	41859000	Oslava po ústí do toku Jihlava

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
515341	Obecní úřad Budišov- V7	Kundelovský p.	3.510000	-639748,707	-1146047,7
515342	Obecní úřad Budišov (V1-V6)	Mlýnský p.	6.500000	-640939	-1147420

Popis současného stavu:

Obec Budišov má vybudovanou jednotnou veřejnou kanalizační síť. Na tuto síť je napojeno 115 obyvatel. Délka kanalizace je 1218 m. Místní část Mihoukovice má vybudovanou veřejnou kanalizační síť.
V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

Popis navrhovaného stavu:

V obci bude vybudována čistírna odpadních vod. Současný technický stav kanalizace v místní části Mihoukovice je nevyhovující. Proto je uvažováno v místní části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny sběračem na ČOV Budišov.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	
Kanalizace:	Nová výstavba: Ano	Systém	Délka [m]
	Rekonstrukce: Ne	Gravitační: Ne	Gravitační: 0
	Počet EO nově připoj. na kanal: 0	Tlakový: Ne	Tlaková: 0
		Počet ČS: 0	Celkem [m]: 0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba: Ano	Navrhovaná kapacita: 0	EO
	Rekonstrukce: Ne		0 m ³ /den
Investiční náklady [Kč]:	90 000 000,0		
Stav projekt. přípravy:	DSP		
Předpokládané datum dokončení stavby:	neuveďeno		
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah		

Poznámka:

Provozovatel: VAS a.s., divize Třebíč, Mihoukovice - obec

Nositel opatření: vlastník infrastruktury