

List opatření

Název opatření:	Koryčany - rekonstrukce ČOV	ID_OP:	DY100033
Typ opatření:	Intenzifikace komunální čistírny odpadních vod	ID_KO:	1
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
06966	Koryčany	41999070	Kyjovka po soutok s tokem Hruškovice
08488	Lískovec	41999070	Kyjovka po soutok s tokem Hruškovice

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
521002	VaK Hodonín - Koryčany ČOV	Kyjovka	70.54000	-560262,401	-1174020,1

Popis současného stavu:

Jednotná kanalizační síť s OK. Mechanicko-biologická ČOV s nízkozatěžovanou oběhovou aktivací a oddělenou regenerací kalu. Dusík je odstraňován biologicky. Projektovaná kapacita ČOV je 4 100 EO. Přebytečný kal je gravitačně zahušťován a následně odvodňován pomocí pojízdné dekantáční odstředivky.

Popis navrhovaného stavu:

Intenzifikace aktivačních nádrží, výstavba nové kruhové dosazovací nádrže, chemické srážení fosforu, jímky na fugát. Stavební repase ČOV.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ne	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	4100	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		820	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	8 500 000,0					
Stav projekt. přípravy:	neuvedeno					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2015					
Do Programu Opatření zahrnuto:						

Poznámka:

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Hodonín a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury