

List opatření

Opatření	Uranové doly Dolní Rožínka	ID_OP	DY130043
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Dolní Rožínka	Kraj	VYS
sořadnice:	x	-623560,0	y
Oblast povodí	Dyje	Prac.čís.UPOVR	D036
VÚ povrchových vod	Nedvědička po ústí do toku Svratka	UPOVR_ID	41337000
VÚ podzemních vod	Krystalinikum v povodí Svratky - západní část	UPZV_ID	65603

Popis současného stavu						
Typ zátěže				Celkové riziko		
Druh provozu						
Majitel				Provozovatel		
Lokalizace						
Slovní popis	Od roku 1953 probíhá těžba uranu důlním způsobem. 14 těžních jam bylo likvidováno, těžba povolena zatím do roku 2008 s možným výhledem do budoucna (růst ceny). V roce 2007 vytěženo téměř 120 tun rudy. Odkaliště Zlatkov I a II (kaly z chemické úpravy a dočasná skládka NO) nemá konstrukci dna podle současných norem a způsobuje rizikovost v útvaru 6560 z hlediska chemického stavu. Těžbou uranu je způsobena i rizikovost útvaru 6560 z hlediska kvantitativního stavu.					
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi		
	SEKM	ne		LOKAL_ID		
	ČÍŽP			ID_ČÍŽP		
	KU			ID_KU		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	látka - Rozhodnutí ČÍŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	Bap	ug.l ⁻¹	0,2			
	Bbflu	ug.l ⁻¹	0,2			
	PCE	ug.l ⁻¹	20			
	Nfl	ug.l ⁻¹	50			
	idp	ug.l ⁻¹	0,2			
	flu	ug.l ⁻¹	50			
	Bz	ug.l ⁻¹	30			
	Bgp	ug.l ⁻¹	0,2			
Bkflu	ug.l ⁻¹	0,5				
Opatření provedená	druh		stav			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ano				
	sanace	ne				
rekultivace	ne					
Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C					
	jiný					

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	navržena sanace a monitoring
--------------	------------------------------

Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring	ano	
	průzkum		
	AR		
	sanace	ano	
	rekultivace		

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látky	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	Bap	nelze	ne			
	Bbflu	nelze	ne			
	PCE	nelze	ne			
	Nfl	nelze	ne			
	idp	nelze	ne			
	flu	nelze	ne			
	Bz	nelze	ne			
	Bgp	nelze	ne			
	Bkflu	nelze	ne			

Závěry	Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu pokračující chemické úpravy uranové rudy. Další osud neznámý. Ekologická smlouva nezjištěna.
--------	---