

List opatření

Název opatření	Študlovský potok	ID_OP	DY130151
Typ opatření	Úprava toků	ID_KO	37

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce-ZSJ / Kraj	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
16412	Študlov / PAK	41447000	Svitava po soutok s tokem Křetínka	
14226	Rozhraní / PAK	D048		
ID_TOK	Název vodního toku / ČHP	Správce vodního toku	od km	po km
414410001400	Študlovský potok / 4-15-02-013	Lesy České Republiky, s.p.	1,2	2,433

Popis současného stavu
V řešeném úseku toku dochází k přirozené sedimentaci sunutých splavenin, jejich ukládání a snižování kapacitnosti koryta. V konečném důsledku voda vybřežuje a ohrožuje okolní movitý a nemovitý majetek občanů. V konečné fázi k ukládání sedimentů v toku Svitava.

Popis navrhovaného stavu			
Ve vytypovaných úsecích budou zřízeny dva záchytné objekty (retenční přehrážky) pro zachycení transportovaných splavenin.			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)		Q_{20}	Q_{100}
Počet ohrožených obyvatel		10	2
Rozsah ohroženého území (ha)		1	0,02
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)		0,05	0,01
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil m^3)	0,00034	Náklady na realizaci (mil. Kč)	4,400
Délka/max. výška ochranných hrází (m)	24 m/2,2 m	Zdroj financování	129 123
Úprava koryta toku (m)		Stav projektové přípravy	DUR
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	05/09-06/10
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření	LČR
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	LČR
Poznámka	V současnosti se zpracovává stavební PD		